ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Департамент госстройтехнадзора Смоленской области)
214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, тел./факс: (4812)38-91-44

Номер дела 02-08/ИЗ-311/2013 Экземпляр № 1

АКТ ПРОВЕРКИ № 02-773
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12 26 сентября 2014 г.

Мной, главным специалистом сектора надзора за объектами промышленного
(должность, ФИО должностного лица
и гражданского строительства управления государственного строительного надзора
органа государственного строительного надзора,
Департамента госстройтехнадзора Смоленской области – Хорошук Маргаритой
осуществляющего проверку)
Васильевной

в присутствии начальника отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики и
(должности, ФИО присутствующих
газификации Администрации МО «Ельнинский район» Смоленской области – Юркова
представителей застройщика или заказчика
Виктора Ивановича, производителя работ ООО «Неруд» – Гаврилова Владимира Олеговича
либо лица, осуществляющего строительство, иных лиц)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке

при строительстве, ~~реконструкции~~
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства: **«Полигон захоронения твердых и бытовых**
(наименование
отходов вблизи д. Васильки Ельнинского городского поселения Ельнинского
объекта капитального строительства)
района Смоленской области »

расположенного по адресу: **216330, Смоленская область, Ельнинский район,**
(указать почтовый
вблизи д. Васильки
или строительный адрес объекта капитального строительства)

Предмет проверки:
Плановая, согласно программе проверок, соответствие выполняемых работ проектной
(указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции,
документации, ведение исполнительной документации.
участки сетей инженерно – технического обеспечения), подлежавшие проверке, исполнительная и иная документация)

В результате проведенной проверки установлено:

Ведутся работы по устройству котлована и устройству противофильтрационного экрана из 2-х слоев полиэтиленовой пленки дна котлована и откосов II очереди строительства. Выполнены работы по устройству контрольно-пропускного пункта, контрольно-дезинфицирующей ванны, надворной уборной. Выполнены работы по устройству дренажного колодца, ведутся работы по монтажу дренажного лотка из сборного железобетона (выполнено 86 м из 121 м).

Представлен общий журнал работ, на объекте оформляется исполнительная документация.

(наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены)

По результатам проверки оформлены:

материалы фотофиксации

(указываются документы, оформленные по результатам проверки)

Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке

(подпись)	Хорошук М.В. *(расшифровка подписи)*	главный специалист сектора надзора за объектами промышленного и гражданского строительства управления государственного строительного надзора Департамента госстройтехнадзора Смоленской области *(должность)*

Экземпляр Акта получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица осуществляющего строительство, с указание. реквизитов документа о представительстве)

«26» 09 2014 г.

(подпись)	Юрков В.И. *(расшифровка подписи)*	начальник отдела ЖКХ Администрации М.О. „Елнинский район" Смоленской области *(должность)*